



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO

VACIADO ACERA



VACIADO ACERA





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO




NOVIEMBRE 2018

ENTRADA PRINCIPAL



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



ACERA FRONTAL

COLOCACION DE LAMPARAS



ACOMETIDA DE LAMPARAS

