



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

"Año de la Innovación y la Competitividad"



SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD

CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EJECUCIÓN

No.	PROYECTOS	STATUS DE PROYECTOS
1	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO, PROV. VALVERDE	EN EJECUCIÓN
2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL	EN EJECUCIÓN
3	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA, PROV. LA VEGA	EN EJECUCIÓN
4	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO, PROV. LA VEGA	EN EJECUCIÓN
5	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO	EN EJECUCIÓN
6	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ EL SEIBO, PROV. EL SEIBO	EN EJECUCIÓN
7	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE	EN EJECUCIÓN
8	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO	EN EJECUCIÓN
9	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS SALADOS, PROV. SANTIAGO	EN EJECUCIÓN
10	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL	EN EJECUCIÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA CIUDAD JUAN BOSCH, PROV. SANTO DOMINGO ESTE

LATERAL DERECHO



ENCOFRADO DE TECHO



EXCAVACIÓN ZAPATA



ARMADO DE ACERO PARA VACIADO DE ZAPATA

ARMADO DE ACERO PARA VACIADO DE ZAPATA



COLOCACIÓN DE BLOCK BNP



EXCAVACIÓN ZAPATA

MARZO 2019

EXCAVACIÓN ZAPATA



COLOCACIÓN DE BLOCK BNP



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA, PROV. LA VEGA

PINTURA DE POSTES ELÉCTRICOS



RODILLOS EN CONTENES Y ACERAS



ACERAS PEATONALES FRONTALES



BORDILLO EN CASETA DE PLANTA ELÉCTRICA

FEBRERO 2019

TRABAJOS DE HERRERÍA EN PUERTA CASETA PLANTA



COMPLETIVO MURO DE PIEDRA DIVISOR



COLOCACIÓN DE PERFILARÍA PARA PLAFONES



PINTURA EN MUROS FRONTALES

MARZO 2019

INSTALACIÓN DE LUCES EXTERIORES



VACIADO DE HORMIGÓN PARQUEOS FRONTALES



INSTALACIÓN DE LUCES EXTERIORES



ENCOSTILLADO PARA PLAFONES



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO



ENERO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO



FEBRERO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO



MARZO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO



ENERO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO



FEBRERO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA NAVARRETE, PROV. SANTIAGO



MARZO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVARES JUSTO, PROV. SANTIAGO

CAPAPOTE DE PISO



CERÁMICA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVARES JUSTO, PROV. SANTIAGO



FEBRERO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MANOLO TAVARES JUSTO, PROV. SANTIAGO



MARZO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA MAO, PROV. VALVERDE MAO

ARRASTRE ELÉCTRICO



INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA

REVESTIMIENTO EN ÁREA DE LIMPIEZA



MALLA CICLÓNICA

HIERRO EN VERJAS FRONTAL



REVESTIMIENTO EN ÁREA DE LIMPIEZA



RELLENO EN ÁREA EXTERIOR



RELLENO EN ÁREA EXTERIOR



RELLENO EN ÁREA EXTERIOR





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ, PROV. EL SEIBO





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ, PROV. EL SEIBO



FEBRERO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA SANTA CRUZ, PROV. EL SEIBO



MARZO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL

VACIADO PARQUEO



RELLENO COMPACTADO



VACIADO PARQUEO

VACIADO DE HORMIGÓN EN ÁREA DE PARQUEO



PARQUEO ADICIONAL EN ÁREA DE EMERGENCIA



EXCAVACIÓN ACERA



EXCAVACIÓN CONTÉN

MARZO 2019

NIVELACIÓN DE REGISTRO



PUERTA DE CRISTAL



PARQUEO ÁREA DE EMERGENCIA



REACONDICIONAMIENTO ACERA



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO, PROV. LA VEGA

VACIADO DE COLUMNAS



COLOCACIÓN DE BLOQUE BPN Y SNP VERJA PERIMETRAL



DEMOLICIÓN DE MURO VERJA EXISTENTE



COLOCACIÓN DE BLOQUES Y PAÑETADO DE MUROS

FEBRERO 2019

VACIADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS



COLOCACIÓN DE BLOQUES EN LA PARTE FRONTAL



CARETEO Y PAÑETADO EXTERIOR



VACIADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS

MARZO 2019

VACIADO DE HORMIGÓN



VACIADO DE HORMIGÓN



CARETEO Y PAÑETADO MURO EXTERIOR



CARETEO Y PAÑETADO MURO EXTERIOR



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOEL



FEBRERO 2019





CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAO, PROV. MONSEÑOR NOEL



MARZO 2019





PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado
"Año de la Innovación y la Competitividad"
SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD



SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN HOSPITALES

No.	PROYECTOS	STATUS DE PROYECTOS
1	HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTÓBAL	EN EJECUCIÓN
2	HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA	EN EJECUCIÓN
3	HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT	EN EJECUCIÓN
4	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA	EN EJECUCIÓN
5	HOSPITAL MATERNIDAD NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL	INAUGURADO
6	HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROV. BARAHONA	EN EJECUCIÓN
7	HOSPITAL TEÓFILO HERNANDEZ, PROV. EL SEIBO	EN EJECUCIÓN
8	HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	EN EJECUCIÓN
9	SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE	EN EJECUCIÓN
10	HOSPITAL REGIONAL PEDIATRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO	EN EJECUCIÓN
11	HOSPITAL MUNICIPAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA	EN EJECUCIÓN
12	HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA	EN EJECUCIÓN
13	HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABÓN	EN EJECUCIÓN
14	HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL	EN EJECUCIÓN
15	HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEYBA, PROV. BAHORUCO	EN EJECUCIÓN
16	HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO	EN EJECUCIÓN
17	HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, LOS ALCARRIZOS, PROV. SANTO DOMINGO OESTE	EN EJECUCIÓN
18	HOSPITAL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BÁNICA, PROV. ELIAS PIÑA	EN EJECUCIÓN
19	HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, GUERRA, SANTO DOMINGO ESTE	EN EJECUCIÓN



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

"Año de la Innovación y la Competitividad"



SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD

20	HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE	EN EJECUCIÓN (INACTIVO EL HOSPITAL SERÁ CONVERTIDO EN UN CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA, A SUGERENCIA DEL SNS)
----	--	--




HOSPITAL REGIONAL DR. JUAN PABLO PINA, PROV. SAN CRISTÓBAL

PASILLO, SALIDA DE ASCENSOR. MATERNIDAD 3ER PISO



PASILLO, SALIDA DE ASCENSOR. MATERNIDAD 3ER PISO



SALAS DE INTERNAMIENTO. MATERNIDAD 3ER PISO




QUIRÓFANOS Y PASILLOS DE QUIRÓFANOS MATERNIDAD

FEBRERO 2019

QUIRÓFANOS Y PASILLOS DE QUIRÓFANOS MATERNIDAD (6)



ÁREA DE INTERNAMIENTO DE CARDIOLOGÍA



REHABILITACIÓN



ODONTOLOGÍA

MARZO 2019

COMEDOR DE LA COCINA



ÁREA DE INTERNAMIENTO DE CARDIOLOGÍA.



COLOCACIÓN DE BUMPERS



ENSAMBLADO DE RACK CUARTO DE DATA



HOSPITAL DR. JAIME MOTA, PROVINCIA BARAHONA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA



INSTALACIÓN ELÉCTRICA



CONSTRUCCIÓN CASETA DE GASES MEDICINALES



COLOCACIÓN DE LÍNEA DE BLOCK PARA ACERA PERIMETRAL

INSTALACIÓN DE CUBRE FALTAS



APLICACIÓN DE ASÉPTICO DE PISO: IMPRIMACIÓN



ASÉPTICO EN PISO


ÁREA DE CUBÍCULOS, SEÑALIZACION EN UCI.



ESTACIÓN DE ENFERMERÍA, SEÑALIZACION EN UCI.



QUIRÓFANOS DE GINECOLOGÍA, SEÑALIZACIÓN.



SALAS DE INTERNAMIENTO HOMBRES



HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROV. BAHORUCO.

ARMADO DE ACERO BLOQUE A



BLOQUE A DE INTERNAMIENTO



BLOQUE B DE INTERNAMIENTOS



PROBETA

BLOQUE A DE INTERNAMIENTOS



BLOQUE PARTOS Y CIRUGÍA



ARMADO DE ACERO BLOQUE B



BLOQUE A DE INTERNAMIENTOS

MARZO 2019

LOSA DE FUNDICIÓN EN ÁREA DE EMERGENCIAS Y CONSULTA



BLOQUE B DE INTERNAMIENTOS



LOSA DE FUNDICIÓN EN ÁREA DE EMERGENCIAS Y CONSULTA



BLOQUE PARTOS Y CIRUGÍA



HOSPITAL DR. ANTONIO MUSA, PROV. SAN PEDRO DE MACORÍS

FACHADA ÁREA DE EMERGENCIA



COLOCACIÓN DE BLOCK



COLOCACIÓN DE VENTANAS ÁREA DE MARQUESINA MORGUE



PASILLOS

COLOCACIÓN DE PUERTA EN ÁREA DE INTERNAMIENTO



APLICACIÓN DE PRIMER EN ÁREA DE MORGUE



MARZO 2019

COLOCACIÓN DE VENTANAS EN ÁREA DE MORGUE



COLOCACIÓN DE VISOR EN VIDRIO EN CUARTO DE SEGURIDAD



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN AREA MARQUESINA MORGUE



TRABAJO ELÉCTRICO EN AREA DE MORGUE



HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, PROV. EL SEIBO

CASETA DE GASES MEDICINALES Y DEPÓSITO DE DESECHO



MORGUE



PAÑETE INTERIOR EN MORGUE



RELLENO EN EXCAVACIONES REALIZADAS

EXTERIOR MORGUE



EXTERIOR CASETA DE DEPÓSITO DE BASURA Y CASETA DE GASES



EXTERIOR CASETA DE DEPÓSITO DE BASURA Y CASETA DE GASES



VISTA PANORÁMICA MORGUE

MARZO 2019

EXTERIOR COCINA



DEPÓSITO DE DESECHO



VISTA PANORÁMICA PLANTA DE TRATAMIENTO



VISTA PANORAMICA COCINA



HOSPITAL REGIONAL PEDIÁTRICO DR. ARTURO GRULLÓN, PROV. SANTIAGO

ÁREA DE RESIDENTES



DIVISIÓN EN FON HEMODIÁLISIS



AREA DE RESIDENTE III



PLAFÓN BANCO DE SANGRE

FEBRERO 2019

TOPE EN GRANITO LACTANTE



VISTA FRONTAL



HEMODIÁLISIS





PARQUEO TUBERCULOSIS

MARZO 2019

BANCO DE SANGRE



PASILLO BANCO DE SANGRE



BAÑO BANCO DE SANGRE



INTERNAMIENTO LACTANTE II



HOSPITAL PABLO MORROBEL JIMÉNEZ, LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA

ASLAMIENTO (INTERNAMIENTO) AVANCE MUROS



CASETA DESECHO



EMERGENCIA AVANCE CLIMATIZACIÓN



EDIFICIO EXISTENTE AVANCE ARRASTRE ELÉCTRICO

FEBRERO 2019

FRONTAL



AISLAMIENTO (INTERNAMIENTO) ENCOFRADO VIGAS Y LOSAS



FACHADA TERMINACION DE DEMOLICION VUELOS Y MUROS 02



AISLAMIENTO (INTERNAMIENTO) ARMADO VIGAS Y LOSAS

MARZO 2019

LATERAL IZQUIERDO



POSTERIOR



FARMACIA AVANCE ELECTRICIDAD



FACHADA TERMINACIÓN DE DEMOLICIÓN VUELOS Y MUROS 01



HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ISABELA, PROV. PUERTO PLATA

TRABAJOS ELÉCTRICOS



ÁREA QUIRÚRGICA



FACHADA



MUEBLES Y MESETA EN LABORATORIO

UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO



TRABAJOS ELÉCTRICOS



TRABAJOS ELÉCTRICOS



UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO



MARZO 2019

APLICACIÓN DE BLOCKAID EN PARED



APLICACIÓN DE BLOCKAID EN PARED



FACHADA



APLICACIÓN DE BLOCKAID EN PARED



HOSPITAL JOAQUÍN MENDOZA, ALTAMIRA, PROV. PUERTO PLATA

VISTA ENTRADA HOSPITAL



COLOCACIÓN PANELES ELÉCTRICOS INTERNAMIENTO



DUCTERÍAS A/A



TRABAJOS INTERNAMIENTO

COLOCACIÓN DE VENTANAS



EXCAVACIÓN PLANTA TRATAMIENTO



EXCAVACIÓN PLANTA TRATAMIENTO



VISTA EXTERIOR

MARZO 2019

VISTA EXTERIOR



EXCAVACIÓN PLANTA TRATAMIENTO



EXCAVACIÓN PLANTA TRATAMIENTO



COLOCACIÓN DE VENTANAS



HOSPITAL DR. TORIBIO BENCOSME, MOCA, PROV. ESPAILLAT

CIRUGÍA GENERAL PULIDO DE PISO



COLOCACIÓN DE GRAVA EN LA PARTE ATRÁS 2



TERCER NIVEL PINTURA EN MUROS



VACIADO DE HORMIGÓN EN ACCESO LATERAL 2

COMEDOR MASILLADO DE MUROS



FACHADA COLOCACIÓN PROTECCIÓN DE HIERRO EN VENTANAS



PREPARACIÓN DE ÁREA PARQUEO DE MOTORES



PREPARACIÓN DE ÁREA PARQUEO DE MOTORES

MARZO 2019

FACHADA COLOCACIÓN DE PINTURA EN MUROS



FACHADA COLOCACIÓN PROTECCIÓN DE HIERRO EN VENTANAS



PRIMER NIVEL INSTALACIONES ELÉCTRICAS



TERCER NIVEL INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PLAFÓN



HOSPITAL LA ESPERANZA, PROV. VALVERDE MAO

APLICACIÓN DE DRY BLOCKAID SOBRE FINO NUEVO



APLICACIÓN DE DRY BLOCKAID SOBRE FINO NUEVO



APLICACIÓN DE DRY BLOCKAID SOBRE FINO NUEVO



APLICACIÓN DE DRY BLOCKAID SOBRE FINO NUEVO

FEBRERO 2019

HUECOS PARA INSTALACIONES DE GASES Y ELÉCTRICAS



HUECOS PARA INSTALACIONES DE GASES Y ELÉCTRICAS



EMERGENCIA



EMERGENCIA

MARZO 2019

DESMONTE DE PLAFOND EMERGENCIA



EMERGENCIA



EMERGENCIA



DESMONTE DE PLAFOND EMERGENCIA



HOSPITAL MUNICIPAL DR. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, PROV. LA VEGA

COLOCACIÓN DE BLOQUES ANTEPECHO DE TB



COLOCACIÓN DE BLOQUES ANTEPECHO DE TB



DEMOLICIÓN DE COLUMNAS SEGUNDO NIVEL ÁREA SERVICIOS



INSTALACIÓN DE AIRE

COLOCACIÓN DE BLOQUES CUARTO ELÉCTRICO Y BAÑO ANEXO



DESENCOFRADO DE VIGAS DE AMARRE EN ANEXO



DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN ÁREA DE SERVICIOS



PRUEBA DE HORMIGÓN COLUMNAS A. EMERGENCIA

MARZO 2019

DESMONTE DE MALLA CICLÓNICA EN VERJA LATERAL



DEMOLICIÓN ZAPATA DE VERJA LATERAL DERECHA



COLOCACIÓN DE BLOQUES EN VERJA PERIMETRAL



VACIADO DE HORMIGÓN DE COLUMNAS DE CUARTO ELÉCTRICO



HOSPITAL MUNICIPAL EN RESTAURACIÓN, PROV. DAJABÓN

VACIADO HORMIGÓN EN ZAPATA, MÓDULOS "A" – "B"



COLOCACIÓN COLUMNAS Y VIGAS DE HIERRO, 1ER NIVEL



COLOCACIÓN ACERO EN VIGA Y LOSA DEL ENTREPISO




COLOCACIÓN COLUMNAS Y VIGAS DE HIERRO, 1ER NIVEL

COLOCACIÓN METALDESK Y MALLA ELECTRO SOLDADA



ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A



ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A



ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A

MARZO 2019

ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A



ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A



ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A



ENCOFRADO LOSA DE TECHO BLOQUE A



HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO E. MARCHENA, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL

ARMADO DE CEPOS PARA COLUMNAS DEL 2DO. NIVEL



ARMADO DE CEPOS PARA COLUMNAS DEL 2DO. NIVEL



ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO 1er. NIVEL
(MODULO C)



ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO 1er. NIVEL
(MODULO C)

ENCOFRADO DE COLUMNAS Y MUROS DEL 2DO. NIVEL



VACIADO DE HORMIGÓN DE LAS COLUMNAS



VACIADO DE HORMIGÓN DE LAS COLUMNAS



ENCOFRADO DE COLUMNAS Y MUROS DEL 2DO. NIVEL

MARZO 2019

PRUEBA DE REVENDIMIENTO DEL VACIADO



ARMADO DE ACERO EN VIGAS DEL 1ER NIVEL (MODULO



ARMADO DE ACERO EN VIGAS DEL 1ER NIVEL (MODULO C)



COLOCACIÓN DE FOAM Y ARMADO DE ACERO



HOPITAL MATERNIDAD NUESTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL

MUEBLES DE MELANINA LABORATORIOS 3ER NIVEL



TRABAJOS ELÉCTRICOS INTERNAMIENTO



DEMOLICIÓN RAMPA FACHADA FRONTAL



TECHADO SALÓN DE CONFERENCIA

CAMBIO DE COLOR EN COLUMNAS



COLOCACIÓN DE PLAFOND



CONSULTA



BAÑO HOSPITALIZACIÓN



HOPITAL MATERNIDAD NUESTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA, DISTRITO NACIONAL




MARZO 2019

FACHADA



HOSPITALIZACIÓN



HEMATOLOGÍA



UCI NEONATO



HOSPITAL SUBCENTRO DE ENGOMBE, PROV. SANTO DOMINGO OESTE


DEMOLICIÓN DE CERÁMICAS EN BAÑOS



ENCOFRADO DE LOSA EN FACHADA PARTE EXTERIOR



EMPALME DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE



PAÑETE DE COLUMNAS REFORZADAS

PAÑETE DE MURO EXTERIORES ODONTOLOGÍA



PAÑETE DE CONSULTORIO EN MURO POLIVALENTE



BOTE DE MATERIAL NO CALIFICADO



VACIADO FINO DE TECHO CONSULTORIOS

MARZO 2019

COLOCACIÓN DE BLOQUES LAVANDERÍA



COLOCACIÓN DE PERFIL U Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE



APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERNAMIENTO BLOQUE B



CONFECCIÓN DE PASANTE PARA DUCTERÍAS



HOSPITAL DR. VINICIO CALVENTI, PROV. SANTO DOMINGO OESTE

CLIMATIZACIÓN INTERNAMIENTO



INTERNAMIENTO UCI 3ER NIVEL



DATA INTERNAMIENTO



MANTENIMIENTO PUERTA DE ACERO INOXIDABLE

CLIMATIZACIÓN INTERNAMIENTO



TRABAJO ELÉCTRICOS QUIRÓFANOS



PLAFÓN UCI 3ER NIVEL



ZÓCALOS DE PISOS QUIRÓFANOS

MARZO 2019

ASÉPTICO PISO EN UCI



PLAFÓN UCI 3ER NIVEL



ASÉPTICO PISO EN UCI



MURO ASÉPTICO UCI 3ER NIVEL



HOSPITAL MUNICIPAL ELVIRA ECHEVARRÍA VIUDA CASTILLO, MUNICIPIO DE GUERRA, PROV. SANTO DOMINGO ESTE

COLOCACIÓN DE BLOCK



COLOCACIÓN DE BLOCK



COLOCACIÓN DE BLOCK



COLOCACIÓN DE BLOCK

COLOCACIÓN DE BLOCK



COLOCACIÓN DE BLOCK




EXCAVACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO



EXCAVACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

MARZO 2019

TRABAJOS ELÉCTRICOS



CANTO Y MOCHETA EN PUERTA



TRABAJOS ELÉCTRICOS