



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado



"Año de la Innovación y la Competitividad"

SUB-DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES DE SALUD

CENTROS DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN EJECUCIÓN

No.	PROYECTOS	STATUS DE PROYECTOS
1	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA, PROV. LA VEGA	EN EJECUCIÓN
2	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL	EN EJECUCIÓN
3	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO, PROV. LA VEGA	EN EJECUCIÓN
4	CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO	EN EJECUCIÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA JARABACOA, PROV. LA VEGA



ABRIL 2019

ESCALERA DE ACCESO DESDE PARQUEO EN SÓTANO



VISTA DE LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO



VISTA DE LA VERJA FRONTAL

MAYO 2019

GRAMA EN JARDINERAS



GRAMA EN JARDINERAS



PARQUEO FRONTAL



VISTA DE LA PARTE FRONTAL



JUNIO 2019

VISTA DEL ÁREA DE COUNTER DE RECEPCIÓN



VISTA FACHADA FRONTAL



VISTA LATERAL DERECHA



VISTA DEL ÁREA DE UTAR



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO



ABRIL 2019

DRENAJE



LABORATORIO



REVESTIMIENTO BAÑOS 2



REVESTIMIENTO BAÑOS



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA LOS GUANDULES, PROV. SANTIAGO



MAYO 2019

SALA DE ESPERA



VISTA FRONTAL



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



JUNIO 2019

BAÑO PUBLICO



ESCALERA EMERGENCIA



INT PASILLO CONSULTORIOS



ODONTOLOGIA ESTERILIZACIÓN



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EL GRINGO DE HAINA, PROV. SAN CRISTÓBAL

ABRIL 2019

IMBORNAL I



41G DUCTO AIRE




IMBORNAL I




MAYO 2019

COLOCACIÓN REJILLA DE DESAGÜE EN PARQUEO



IMPERMEABILIZACIÓN TECHO



2DA MANO DE PINTURA



COLOCACIÓN TUBERÍAS DE INTERCONEXIÓN PLANTA

JUNIO 2019

CIERRE DE MURO DE LA VERJA



REVESTIMIENTO ÓXIDO ROJO Y PINTURA DE VERJA



LATERAL



ESTAMPADO ACERA FRONTAL



CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA PALMARITO, PROV. LA VEGA

ABRIL 2019

VISTA EXTERIOR DEL MÓDULO



PAÑETADO INTERIOR DEL SEGUNDO NIVEL



PAÑETADO INTERIOR DEL SEGUNDO NIVEL



PAÑETADO INTERIOR DEL SEGUNDO NIVEL

MAYO 2019

VACIADO LOSA DE PISO DEL SEGUNDO NIVEL



VISTA EXTERIOR DEL PROYECTO



VISTA EXTERIOR DEL MÓDULO



PAÑETADO Y VIOLINADO DE VERJA PERIMETRAL

JUNIO 2019

PAÑETADO EXTERIOR DEL MÓDULO



PAÑETADO DE LA FACHADA POSTERIOR



PAÑETADO DE LA FACHADA DERECHA



VISTA EXTERIOR DEL PROYECTO




CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL

ABRIL 2019

ENCOFRADO Y VACIADO COLUMNAS 2do NIVEL



VACIADO RAMPAS DE ESCALERAS 1er Nivel



ENCOFRADO DE VIGAS DE ENTREPISO
DEL 2DO. IVEL
(MODULO A)



ENCOFRADO DE LOSAS Y ARMADO DE ACERO EN
VIGAS DE ENTREPISO DEL 1ER NI
(MODULO B)

MAYO 2019

COLOCACIÓN DE BLOCKS EN MUROS LATERALES



ENCOFRADO DE VIGAS Y LOSAS DE ENTRPISO



**VACIADO DEL 1er MURO DE ASCENSOR
do NIVEL
(MODULO A)**



**ENCOFRADO DE LOSA DE
TECHO DEL 2do NIVEL
(MODULO C)**

JUNIO 2019

LOSA DE FUNDACIÓN EN CASETA DE FUERZA



COLOCACIÓN DE BLOCKS EN CASETA DE FUERZA



VACIADO DE LOSA DE TECHO DEL 2do NIVEL
(MODULO C)



VACIADO DE LOS TECHO Y APLICACIÓN DE PAÑETE
(GARITA DE GUARDIA)