



**OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES
DE OBRAS DEL ESTADO**



GESTIÓN: ING. FRANCISCO PAGÁN

PUBLICACIONES OFICIALES: DICIEMBRE 2019

OISOE restaura iglesia Santa Bárbara en la Zonal Colonial.



Iglesia Santa Bárbara remozada

Santo Domingo. El templo donde fue bautizado Juan Pablo Duarte ahora podrá recibir a cientos de turistas. El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, consideró que, en su remodelación, la iglesia Santa Bárbara pasó de ser un monumento “olvidado en el tiempo” a algo rescatado por la entidad que dirige. Durante su participación en el programa especial de El Gobierno de la Mañana, desde la Zona Colonial, Pagán precisó que para el rescate del patrimonio cultural se realizó un estudio de planificación del suelo para determinar su resistencia estructural.

“La estructura que ustedes están viendo aquí, es una obra de arte. Un monumento olvidado en el tiempo, hoy lo podemos presentar como algo rescatado. Algo que tiene vida propia”, sostuvo el funcionario. El director de la OISOE explicó que para proteger la estructura de la legendaria arquitectura fue necesario retirar la capa de cerámica que poseía en sus paredes, dando lugar a una mayor entrada de aire a las piedras que la componen.

El ingeniero afirmó que el propósito de la restauración fue mantener la esencia de la edificación, para conservar su tradición histórica y cultural. Francisco Pagan expuso que el emblemático lugar donde se bautizó al padre de la patria Juan Pablo Duarte fue recuperado para adecuarlo a los nuevos tiempos, pero con las mismas características que la adornan. Narró que dentro del rescate del monumento que data de más de 400 años, también se incluyó un acondicionamiento de los alrededores de la misma. Ahora no solo es la iglesia, también habrá disponible un anfiteatro, una explanada, área de jardinería y todo un atractivo para toda la feligresía, así como para los turistas que visitan el singular templo. La iglesia Santa Bárbara fue sometida a un remozamiento por parte del Gobierno dominicano, sin que se modificara en nada la estructura ya existente.

Presidente Medina entrega restaurada iglesia Santa Bárbara, la obra tuvo una inversión de RD\$ 160 millones de pesos.



Iglesia Santa Bárbara remozada

Santo Domingo, D. N.-El presidente Danilo Medina inauguró la tarde de este jueves la iglesia de Santa Bárbara, ubicada en el populoso sector que lleva su mismo nombre en el Distrito Nacional, a un costo que asciende a la suma de 160 millones de pesos. Los trabajos de rescate y restauración del templo estuvieron a cargo de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que según las palabras de su director el ingeniero Francisco Pagan, los mismos se hacían cumpliendo un mandato del presidente Danilo Medina, al que hay que reconocerle que sigue cumpliendo su palabra de hacer lo que nunca se ha hecho.

Dijo que la iglesia fue la primera parroquia del llamado Nuevo Mundo, solamente antecedida por la Basílica Santa María la menor que hoy conocemos como la Catedral de Santo Domingo, pegadita al Fuerte de Santa Bárbara al norte de la Ciudad Colonial y frente a la ría del Ozama, puerto del primer Virreinato de América.” Esta obra habla por sí misma y fue aquí donde Juan Pablo Duarte se convirtió en cristiano al bautizarse, y que la pila bautismal es la misma, y que debajo de sus pisos está la tumba de una hermana del patricio que murió de seis años, Ana María Duarte Díez, según consta en un documento de la época, así como el padre de Juan Pablo Duarte”, agregó Pagán Rodríguez.



Interior de la iglesia

Argumentó que los trabajos resultaron complejos por la fragilidad estructural provocada por el tiempo y el abandono total al que fue sometida por lo que fue necesario hacer estudios hidrogeológicos, geofísicos y geotécnicos para identificar que pasaba debajo de la propia iglesia y definir soluciones de reforzamiento estructural sin afectar la arquitectura original de este majestuoso monumento.



Instalaciones de la iglesia

Así como también realizar estudios de comportamiento de grietas y poder entender donde debería ser reforzada la estructura, estudios de resistencia vertical y estudios arqueológicos.



Ing. Francisco Pagán junto al presidente Danilo Medina y otras autoridades en la mesa de honor



Ing. Francisco Pagán junto al presidente Danilo Medina

Estos dignatarios eclesiásticos alabaron los cambios, empezando desde el exterior, de la fachada de estilo español colonial con tendencia al estilo barroco, sus arquerías de ladrillo, sus torres que flanquean su frente, con decoraciones en piedra y ladrillos, hasta el interior, echando una ojeada cercada a sus ocho capillas de épocas diferentes, ubicadas en una sola nave decorada con semiesferas de piedra, que bordean los arcos y las ventanas, llamadas bolas isabelinas. En el acto inaugural acompañaron al presidente además del director de la OISOE, funcionarios civiles y militares, autoridades eclesiales, miembros del Instituto Duarteano, entre otras personalidades.