




HOSPITAL MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DE NEIBA, PROVINCIA BAHORUCO.

OCTUBRE 2018

VACIADO DE HORMIGON EN CLUMNAS EN INTERN. "A"



PREPARACION DE CALZOS DE ACERO EN EMERGENCIA



VACIADO DE HORMIGON EN CLUMNAS EN INTERN. "A"



VACIADO DE HORMIGON EN CLUMNAS EN INTERN. "A"

OCTUBRE 2018

LLENADO DE PROBETAS



PROBETAS



ESCORIMIENTO

CALZOS

NOVIEMBRE 2018

ARMADO DE ACERO INFERIOR EN EMERGENCIA



ARMADO DE ACERO INFERIOR EN EMERGENCIA



ARMADO DE ACERO INFERIOR EN EMERGENCIA



COLUMNAS PREPARADAS DE EMERGENCIA

NOVIEMBRE 2018

NIVELACION DE SUPERFICIE EN COCINA Y COMEDOR



NIVELACION DE SUPERFICIE EN COCINA Y COMEDOR



NIVELACION DE SUPERFICIE EN COCINA Y COMEDOR



TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN COCINA Y COMEDOR

NIVELACION DE SUPERFICIE EN QUIROFANOS



NIVELACION DE SUPERFICIE EN QUIROFANOS



NIVELACION DE SUPERFICIE EN QUIROFANOS



NIVELACION DE SUPERFICIE EN QUIROFANOS

COLOCACIÓN DE BLOCK EN EDIFICIO DE INTERNAMIENTO DEL BLOQUE A



COLOCACIÓN DE BLOCK EN EDIFICIO DE INTERNAMIENTO DEL BLOQUE A



COLOCACIÓN DE BLOCK EN EDIFICIO DE INTERNAMIENTO DEL BLOQUE A




COLOCACIÓN DE BLOCK EN EDIFICIO DE INTERNAMIENTO DEL BLOQUE A

COLOCACIÓN DE BLOCK EN EDIFICIO DE INTERNAMIENTO DEL BLOQUE A



COLOCACIÓN DE BLOCK EN EDIFICIO DE INTERNAMIENTO DEL BLOQUE A



COLOCACIÓN DE BLOCK EN EDIFICIO DE INTERNAMIENTO DEL BLOQUE A



COLOCACIÓN DE BLOCK EN EDIFICIO DE INTERNAMIENTO DEL BLOQUE A