



Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado

03 de septiembre de 2019

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: OISOE B&amp;S-DAF-CM-2019-0053

Objeto de la compra: **SERVICIO DE REPARACIÓN, PARA LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCIÓN.**Rubro: **MANT. Y REP. DE EQUIPOS.**Planificada: **No****Detalle pedido**


Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180102	SERVICIO DE REPARACIÓN	UD	1.00	417,820.00	417,820.00
2						
3						
4						
5						
6						
<b>TOTAL</b>						<b>417,820.00</b>

**Observaciones:** (Indicar Observaciones, si las hay)

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

**Plan de Entrega Estimado**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	C/MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ	1.00	06 de septiembre de 2019
2			
3			
4			
5			

  
 LIC. KATTY ALCEQUIEZ GUZMAN



**Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones**

**RECIBIDO**  
Dirección Administrativa  
Por Sarah Feraldo  
Fecha 23/07/2019  
Hora 9:20 am



**RECIBIDO**  
Dirección Administrativa  
Por Maryseñal  
Fecha 02/05/2019  
Hora 11:53 am

# Presidencia de la República Dominicana

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado • Adscrita al Poder Ejecutivo

**“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”**

01 de Mayo 2019

**DSGT 013-2019**

Al

: **Ing. Francisco Pagan Rodriguez**  
Director General

Vías

: **Sr. Jesús Ennar Dorado Hoyas**  
Director Administrativo y Financiero

**Licda. Nathalia Melo**  
Directora Administrativa

Atención

: **Dr. Eric Hazim**  
Director de Compras y Contrataciones

Asunto

: Solicitud reparaciones de vehículos

Por medio de la presente, solicitamos lo referido en el asunto para los vehículos citado en el cuadro anexo.

Atentamente,

**Sra. Patricia de las Nieves Ricart**  
Encargada División Servicios Generales y **Transportación**

PNR/np

Anexo: Cuadro de reparaciones  
Oficio Transp No. 091

**OISOE**  
-Dirección Financiera y Administrativa  
**RECIBIDO**  
Fecha 06/05/2019  
Firma Ayala  
Hora 10:53 am



# Presidencia de la República Dominicana

Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado • Adscrita al Poder Ejecutivo

**"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"**

**Transp No. 091**

30 de Abril del 2019

A la : **Sra. Patricia Ricart**  
Enc. División de Servicios Generales y Transportación

*Patricia Ricart*




Asunto : Solicitud de reparaciones de vehículos

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle lo citado en el asunto.

Anexo tabla de reparaciones.

Atentamente,

**Lic. Jaime Frías**  
Encargado de Transportación



JF/lt

**Nota: Este oficio sustituye los oficios No. 031 d/f 20/02/2019 y el No. 067 d/f 29/03/2019.**




OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES  
DE OBRAS DEL ESTADO

DSGT 013-2019

CUADRO DE REPARACIÓN TRANSP. 091

No.	Vehículo Marca	Placa	AÑO	Color	Chasis	Ficha no.	TIPO DE REPARACIÓN	DEPTO. SOLICITANTE
1	NISSAN FRONTIER	EL00988	2006	BLANCO	JN1CHGD22Z0742147	8	Chequeo del tren delantero	Depto. De Transportación
2	MINIBUS HYUNDAI	EI00504	2011	BLANCO	KMJWA37HABU308944	11	Chequeo de Transmisión	Dir. de Comunicaciones
3	NISSAN FRONTIER	EL00978	2006	BLANCO	JN1CJUD22Z0070564	16	Chequeo de encendido y aire acondicionado	Depto. De Transportación
4	NISSAN NAVARA	EL05716	2013	BLANCO	MNTVCUD40Z0048647	18	Reparación de inyectores	Consultoría Jurídica
5	NISSAN NAVARA	EL05719	2013	BLANCO	MNTVCUD40Z0601939	19	Chequeo del sistema de frenos	Depto. De Seguridad
6	NISSAN NAVARA	EL05732	2013	BLANCO	MNTVCUD40Z0603098	23	Chequeo de la Bomba Inyectora	Depto. de Seguridad
7	NISSAN NAVARA	EL05733	2013	BLANCO	MNTVCUD40Z0603129	24	Chequeo Tren delantero (SDE-137-2019)/ Chequeo del aire acondicionado (SDE-200-2019)	Sub- Dirección Electrómecánica
8	NISSAN NAVARA	EL05734	2013	BLANCO	MNTVCUD40Z0603134	25	Cambio de discos y bandas de frenos delanteras	Dir. Fizcalización de Obras
9	NISSAN NAVARA	EL05770	2013	BLANCO	MNTVCUD40Z0050172	36	Chequeo de alternador	Dir. Edificaciones de Salud
10	MAZDA BT-50	EL05743	2013	BLANCO	MM7UNY0W4D0923232	37	Chequeo del clutch	Dir. Edificaciones Escolares
11	MAZDA BT-50	EL05744	2013	BLANCO	MM7UNY0W4D0923194	38	Reparación de clutch, cambio de retrovisores laterales y reposicion de farol	Sub- Dirección Región Este
12	MAZDA BT-50	EL05739	2013	BLANCO	MM7UNY0W4D0923225	43	Cambio de clutch, plato de fricción y collarin	Dir. Edificaciones Escolares
13	MINIBUS HYUNDAI	EI00504	2011	BLANCO	KMJWA37HABU308944	11	Corrección liqueo de aceite y chequeo de temperatura	Dir. Comunicaciones

  
Lic. Jaime A. Frías  
Encargado de Transportación  
Oficina de Ingenieros Supervisores  
de Obras del Estado  
División Transportación  
Santo Domingo, R. D.

Nota: Esta relación sustituye los oficios No. 031 d/f 20/02/2019 y el No. 067 d/f 29/03/2019